#1 INDUSTRIAL SERVICES

FOCUSON GROUP

Unterweisung zur Arbeitssicherheit / Fang

Fang ist in der Arbeitssicherheit die Bezeichnung für Gefährdungen, die von rotierenden ungeschützten Teilen ausgehen. Der Begriff Fang bezieht sich darauf, dass Kleidung, Schmuckstücke, Haare oder andere Körperteile durch die Rotation einer Maschine eingefangen werden.

Zur Risikovermeidung:

Es ist verboten an einer Ständerbohrmaschine mit Handschuhen zu arbeiten. Die Handschuhe können von der Bohrspindel oder dem Bohrer erfasst werden, durch die Rotationsgeschwindigkeit der Ständerbohrmaschine kann es zum **Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen.**

Sollte es dennoch nötig sein Handschuhe zu tragen, dürfen nur **leicht reißbare Einmalhandschuh**e aus Latex verwenden werden!

(evtl. bei Rohmaterial oder sehr empfindlichen Bauteilen)

Bitte informieren Sie **umgehend** (vor der Tätigkeit) den Schichtleiter oder Koordinator, sollte es trotzdem vom Kunden gefordert werden Handschuhe aus Stoff, Leder, festerem Gummi … zu tragen!!!

Je nach Einsatz sind besondere persönliche Schutzmaßnahmen notwendig. Dazu gehören u. a. das Ablegen von Schmuck, Tragen **eng anliegender Kleidung** und die persönliche Schutzausrüstung (Gehörschutz, Schutzbrille, …).

Offene herabhängende Haare müssen während der Arbeitszeit **aufgesteckt** oder mit Haarnetz, Kopftuch oder Mütze **bedeckt werden**, um ein "**Erfasstwerden**" zu verhindern. Niemals lange Haare, Pferdeschwanz oder Zopf offen tragen, da hier die Gefahr besteht, dass das gesamte Haar ausgerissen wird, und sehr häufig schwere Kopfverletzungen die Folge sind!

Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst, die jeweils gültige Fassung befindet sich im Unterweisungsprogramm LENA.

Erstellt von: ML	Dateipfad: Back Office/ISO-	Version u. Datum: Rev1 /24.06.2020
Datum: 24.06.2020	OHSAS/Dokumente und	Geprüft und freigegeben: MJ
Geändert von:	Vorlagen/Dokumente/ 7.2	Datum: 24.06.2020